

団体名	番号	項目	場所	状況	写真・図 No	神戸市回答	
竹の台1丁目自治会	1	側溝	1丁目14-9,12,13,16	割れ、	1-1~5	経過観察	×
	2	側溝	1丁目10-9,12	割れ、	2-1~3	経過観察	×
	3	道路	1丁目3-6	舗装劣化、窪み	3	穴埋め	○
	4	樹木	1丁目10-1,9-6,9-1	繁茂	4	剪定	○
	5	樹木	1丁目21-18	繁茂	5	剪定	○
	6	樹木	1丁目16-8	繁茂	6-1~2	剪定	○
	7	道路	1丁目16-1	視界不良	7-1~2	カーブミラー設置なし	×
	8	道路	1丁目14-1,13-1	劣化, 隆起	8-1~2	NTTに依頼	△
	9	道路	1丁目2-9先	劣化, 隆起	9	補修済	○
	10	側溝	1丁目10-8,9-8	つまり	10-1~3	施工	○
	11	歩道	竹谷池南側	割れ、樹木繁茂	11	経過観察	×
	12	道路	1丁目18-11,12	陥没	12-1~2	危険なし	×
1丁目野村西神中央住宅管理組合	1	道路	1丁目20-19	ひび割れ等	①	私道管轄外	△
	2		1丁目20-16	ひび割れ等	②	経過観察	×
	3		1丁目20-24	ひび割れ等	③-1,2	経過観察	×
	4		1丁目20-27~30	ひび割れ等	4	私道管轄外	△
	5		1丁目20-36,38,31,39	ひび割れ等	5	経過観察	×
	6		1丁目20-1,2,3	ひび割れ等	⑥-1,2	経過観察	×
竹の台2丁目自治会	①~③④	道路	2丁目全体	ひび割れ等	1~4	経過観察	×
	④~⑥	樹木	西神7号線沿い	植栽無し	5	切株除去	△
	⑥	道路		雑草繁茂		除去	○
竹の台3丁目自治会	1	道路	3丁目16-5	盛り上がり・ひび割れ	1-1,2	補修	○
	2	側溝	3丁目7-9	割れ	2	管轄外	△
	3	樹木	3丁目外周沿い	繁茂	3	管轄外	△
竹の台4丁目自治会	A	道路	竹の台4丁目と美賀多台4丁目の横断歩道	陥没と割れ	A1~A3	補修	○
	B	道路	竹の台4丁目と美賀多台5丁目の横断歩道	割れと段差	B	補修	○
	D	歩道	4丁目7-1	盛り上がり	D	経過観察	×
	C	歩道	4丁目12-4	割れ、盛り上がり	C	経過観察	×
	E	道路	西神中交差点の横断歩道	陥没、割れ	E1~E3	経過観察	×
	F	道路	4丁目と竹の台公園間の横断歩道	車線マーク消滅	F	順次施工	○
	L	側溝	4丁目16-1	割れ	L	経過観察	×
	G	歩道	竹の台4丁目と榎野台6丁目の横断歩道	割れと雑草	G	雑草除去	○
	H	側溝	4丁目12-5	ひび割れ	H1, H2	経過観察	×
	I	側溝	4丁目7-4	割れ	I	経過観察	×
	J	側溝		割れ	J	補修	○
	K	道路		割れ、盛り上がり	K	補修	○
L	道路		繁茂	M	剪定	○	
ホープタウンI管理組合	1	側溝	5丁目19-62	つまり	1	浚渫	○
ホープタウンIV管理組合	1	道路	西神5号線5丁目交差点	自転車の減速対策	写真1	現状通り	○
	2	道路	ホープタウンIV西出口交差点	衝突の危険性	写真2	街路樹剪定	○
	3	歩道	西神5号線平行の歩道	自転車のスピード対策	写真3~6	看板設置	○
	4	歩道	5丁目20-91~95	盛り上がり	写真7~9	経過観察	×