

団体名	番号	項目	場所	状況	写真・図 No	神戸市回答	
						採否	理由
野村西神中央住宅管理組合	1	道路	1丁目20-36	(電柱の交換時が原因?)のひび割れ等	①-1,2	否	経過観察
西神中央パークテラス管理組合	1	道路	1丁目21-22	排水蓋周囲陥没	①	否	私道
	2	道路	1丁目21-26	排水溝カバー腐食	②-1,2	否	私道
	3	植栽	1丁目21-48	倒木	③	採	撤去する
竹の台2丁目自治会	1	道路	2丁目6-20~26	劣化ひび割れ	①	否	経過観察
	2	道路	2丁目6	劣化ひび割れ	②	否	
	3	道路	2丁目6	劣化ひび割れ	③	否	
	4	道路	2丁目13-8	側溝の割れとズレ	④	採	補修する
竹の台3丁目自治会	1	道路	3丁目4-8~4-7 ゴミステーション付近	側溝ひび割れ	①-A,B	否	経過観察
	2	道路	3丁目6-9	側溝ひび割れ	②	採	補修する
	3	道路	3丁目11-1,14の南側外周	ひび割れ、盛り上がり	③-1,2	採	補修する
	4	道路	3丁目6-4~6-5~7-14、15,17,18,19,13	ひび割れ 100か所以上	④-1~8	否	経過観察
竹の台4丁目自治会	1	歩道	4丁目12-4	盛り上がり	①-1,2	否	経過観察
	2	歩道	4丁目18-1 裏の道路	割れ、雑草繁茂	②	否	
	3	道路	4丁目18-2	振動	③	採	補修する
	4	道路	4丁目22-1	振動	④	採	補修する
	4	道路	4丁目22-4	振動		採	補修する
	4	道路	4丁目22-7	振動		採	補修する
	4	側溝	4丁目16-1	振動		採	補修する
	5	歩道	4丁目22-55号線遊歩道	下水管への根の進入	⑤-1,2,3,4	採	補修する
	6	歩道	4丁目15-1	ひび割れ	⑥	採	防草処理
	7	ゴミステーション	4丁目19-17他 すべてのゴミステーション	グレーチング下部の落葉溜まり	写真無し	否	経過観察
竹の台5丁目自治会	1	道路	5丁目4-5	ひび割れ、陥没	①-1,2	否	経過観察
	2	道路	5丁目4-11	円形陥没	②-1,2	否	経過観察
ホープタウンⅠ(40団地)管理組合	1	歩道	5丁目19~20の集会所前の神戸市道 (注1)	敷石の剥落、散乱	①-1,2,3,4,5,6	採	補修する
ホープタウンⅡ(41団地)管理組合	1	歩道	5丁目19-95と56との間 (注1)	敷石の盛り上がり	①	採	補修する
竹の台地域委員会	1	歩道	2丁目竹小北側歩道(あかみち)のうち未補修の竹小正門から東門の間	割れ	①-1,2	採	補修する
	2	道路	竹谷大池西側~櫛谷(栃木地区)	ゴミ散乱 ゴミ捨て防止看板設置希望、大池東側の道路は設置(写真②-3)	②-1,2,3	否	経過観察